

*Załącznik nr 2
Zdjęcia fotograficzne
– rów przydrożny w pasie drogowym w Tubądzinie*



Fot. 1 - Ujście rowu do istniejącego stawu na rowie R-B



Fot. 2 – Istniejący wylot kanalizacji deszczowej



Fot. 3 – Wlot przepustu pod drogą (dz. 311)



Fot. 4 - Wlot przepustu pod drogą (dz. 311)



Fot. 5 – Ślad rowu przydrożnego



Fot. 6 - Ślad rowu przydrożnego



Fot. 7 - Ślad rowu przydrożnego



Fot. 8 - Ślad rowu przydrożnego



Fot. 9 – przepust pod drogą gminną



Fot. 10 – Rów przydrożny odcinek źródłowy



Fot. 11 – Przepust pod wjazdem na posesję w odcinku źródłowym



Fot. 12 - Rów przydrożny odcinek źródłowy